

# 焼却施設 維持管理情報

有限会社 愛西クリーンセンター

《弊社では、集塵装置(バグフィルター)を設置し環境に適した焼却処理を行っております。》

・排ガス中のダイオキシン濃度測定結果

No.1号 焼却炉

測定年月日	分析項目	測定結果	単位
2021年1月25日	ダイオキシン類濃度	0.38	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N

・排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度等測定結果

No.1号 焼却炉

測定年月日	分析項目	測定結果	単位
2021年1月25日	ばいじん濃度	0.02未満	g/m <sup>3</sup>
	硫黄酸化物量	0.04未満	m <sup>3</sup> /h
	窒素酸化物濃度	56.0	ppm
	塩化水素濃度	12.0	mg/m <sup>3</sup>
	全水銀濃度	2.1	μg/m <sup>3</sup>

※全水銀濃度は、ガス状水銀濃度と粒子状水銀濃度を合算した値となります。