

焼却施設 維持管理情報

有限会社 愛西クリーンセンター

《弊社では、集塵装置(バグフィルター)を設置し環境に適した焼却処理を行っております。》

・排ガス中のダイオキシン濃度測定結果

No.1号 焼却炉

測定年月日	分析項目	測定結果	単位
2019年1月23日	ダイオキシン類濃度	3.0	ng-TEQ/m ³ N

・排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度等測定結果

No.1号 焼却炉

測定年月日	分析項目	測定結果	単位
2019年1月23日	ばいじん濃度	0.01未満	g/m ³
	硫黄酸化物量	0.11未満	m ³ /h
	窒素酸化物濃度	57.0	Volppm
	塩化水素濃度	7.0	mg/m ³
	全水銀濃度	3.2	μg/m ³

※全水銀濃度は、ガス状水銀濃度と粒子状水銀濃度を合算した値となります。